

3D tiskárna Geeetech A10 - seznam dílů

č.	Název	Popis	Ks	Kontrola
1	horní sada		1	☐
2	dolní sada		1	☐
3	napájecí zdroj	Vstup: 115V/230V Výstup: 24V/15A, 360W	1	☐
4	LCD display		1	☐
5	držák filamentu		1	☐
6	SD karta	1GB	1	☐
7	sada nářadí		1	☐
8	šroub	M5x45mm	4	☐
	pérová podložka	M5	4	☐
9	šroub	M5x10mm	2	☐
10	šroub	M4x20mm	2	☐
11	vytlačovací nástroj		2	☐
12	stahovací pásek		20	☐
13	podložka pod myš		1	☐
14	filament	3m	1	☐
15	USB kabel		1	☐
16	náhradní tryska		1	☐
17	napájecí šňůra		1	☐